PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 11-134517

(43)Date of publication of application: 21.05.1999

(51)Int.CI. 6018 11/24	(71)Applicant: MINOLTA CO LTD (72)Inventor: FUKUSHIMA SHIGENOBU KARASAKI TOSHIHIKO
G018 11/00	(71)Applicant: (72)Inventor:
	oer: 09-301637 04.11.1997
(51)Int.CL	(21)Application number: 09-301637 (22)Date of filing: 04.11.1997

(54) THREE-DIMENSIONAL SHAPE DATA PROCESSOR

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To surely repair a missing part by simply detecting the missing part of three-dimensional shape data.

SOLUTION: It is constituted that plural section shape data are obtained by cutting a three-dimensional shape which three-dimensional shape data indicate by plural planes by a section plane generating means, a missing part of an outline is extracted from the section shape data by a missing part extracting means, the extracted missing part is complemented by a section repair means and the section shape data are repaired, and a recovery means recovers the three-dimensional shape data by using the repaired section shape data by using the repaired section shape data.

(19)日本國特許庁(小) (12)公開特許公報 (A) (11)特幣出級公開各等

特開平11-134517

(43)公閒日 平成11年(1999)5月21日


FI G06F 15/62 350 A G01B 11/24 A	(17)出版人 000006079	ミノルタ株式会社 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3巻13号 + FE FE FE 7 1 1 1	へ放出なこが (72)発明者 福島 茂信 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3街13号 大阪国際ビル ミノルタ株式会社内	(72)発明者 唐崎 敏彦 大阪府大阪市中央区安土町ニ丁目3街13号 大阪団際ビル ミノルタ株式会社内	(74)代理人 弁理士 中島 旬朗
171 1711	がは * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
(51)Int. C1.* GO 6 T GO 1 B	(21) 共國希亞	(22)出顧日			

(54) 【発明の名称】 3 次元形状データ処理装置

(57) [要約]

【瞬題】 3次元形状データの欠損部分を容易に後出しで離実に欠損部分を移復できるようにすることを目的とする。

【解決手段】 断面生成手段により3次元形状データが数す3次元形状を複数の平面で切断して複数の断面形状データを4、欠損部分抽出手段により前配断面形状データから輪郭の欠損部分を抽出し、断回修復手段により抽出された欠損部分を補完して断回形状データを修復し、復元手段が修復された断面形状データを修復し、状データを復先するように構成する。



3

3

、存許解状の範囲】

「請求項1】 3次元形状データの欠損部分を修復する 3 次元形状データ処型数隔であって、

3 次元形状データが表す 3 次元形状を複数の平面で切断 して複数の断固形状データを得る断面生成手段と、

前配断面形状データの輪郭から欠損部分を抽出する欠損 に独中田田の品

抽出された欠損部分を補完して断固形状データを修復す る暦岡悠復宇殿と、

[0002]

修復された断面形状データを用いて、3次元形状データ を復元する復元手段とを有する3次元形状データ処理装

【解求項2】 前記断面生成手段が、

3 次元形状データに対する方向を取得する方向取得部

取得した方向を法線ペクトル方向とする互いに平行な複 数の平面により、3次元形状データが設す3次元形状を 切断して複数の断固形状データを得るスライス部と、 を合む請求項1に記載の3次元形状データ処理装置。

倫郭の欠損部分に隣接する所定長さの輪郭の形状データ 【韓永田3】 恵記所画像復手段が、 を解出する結節解出部と、

協部算出部で算出された輪郭の形状データを用いて欠担 部分を補完する輪郭補完部と、

を含む請求項1又は2に記載の3次元形状データ処理数

【請求項4】 コンピュータを、3次元形状データの欠 損部分を修復する3次元形状データ処理装置として動作 させるプログラムを記録したコンピュータで読み取り可 能な記録媒体であって、コンピュータを、

3次元形状データが改す3次元形状を複数の平面で切断 前記断面形状データの輪郭から欠損部分を抽出する欠損 して複数の断面形状データを得る断面生成手段と、

抽出された欠損部分を補完して断面形状データを修復す 部分抽出手吸と

を復元する復元手段ととして機能させるプログラムを記 **修復された断回形状データを用いて、3 次元形状データ** る断回修復手段と、

3 次元形状データに対する方向を取得する方向取得部 【静水項5】 前記断固生成手段が、

吸した記録媒体。

&

の平面により、3次元形状データが表す3次元形状を切 取得した方向を法線ベクトル方向する互いに平行な複数 **新して複数の断面形状データを得るスライス部と、** を含む開水項をに配載の配録媒体。

輪郭の欠担部分に隣接する所定長さの輪郭の形状データ 【請求與6】 前記断面修復手段が、

ය 協部算出部で摩出された輪郭の形状データを用いて欠損 や貸出する強的貸出部と、

部分を補完する輪昇修復部と、

を含む群求項4又は5に記載の記録媒体。

[0001]

【発明の詳細な説明】

P状データを用いて測定対象の物理的な性質を解析する [発明の属する技術分野] 本発明は、計削対象の3次元 3 次元形状データ処理装置に関し、特に、3 次元形状デ **一夕の欠損部分を自動的に修復するものに関する。**

なかった点の存在すべき部分は3次元形状データにおい て欠損部分となる。このような欠損部分が3次元形状デ **一夕に存在すると、欠損部分における物理的性質が解析** できないだけでなく、体徴等の測定対象全体を表す量等 ータは測定対象の物理的な性質を解析するためには非常 物体表面の反射、色、陰影等の理由により、測定点のい くつかが阅定できない場合が生じ、このような阅定でき ンダーのような計道器によって、選定対象を構成する複 に有用である。しかし、3次元形状データを計測器で遡 【従来の技術】近年、3次元の適定対象をレンジファイ 数点の空間的な位置を測定し、3 次元形状データとして 取得することが行われている。このような3次元形状デ 定して3次元形状データを生成する際、勘定する方向、 の質出にも支障をきたすことななる。 9 ន

修復していた。また、欠損部分を検知し、検出した部分 にポリゴンメッシュを発生させることで自動的に欠損部 なポリゴンメッシュを追加したりすることで欠損部分を **タに欠損部分が生した場合には、ポリゴンメッシュデー タとして使用者がマニュアルで頃点を編集したり、新た** 【0003】そこで、供来はこのように3次元形状デー 分を修復するものも存在する。

ッシュと滑らかに接続することが困難であるという問題 マニュアルで欠損部分を修復するようにすると、欠損部 使用者の作数量が膨大となってしまい、また、3 次元の モデルを2次元の回面上に写しながら操作するため、個 集により追加するポリゴンメッシュがもとのポリゴンメ 分の検知は容易であるが、デーク量が多大である場合に 【発明が解決しようとする觀題】しかし、上記のように [0004]

【0005】一方、自動的に欠損部分を修復する接置に ると処理ができない場合があり、また、欠損部分を自動 おいては、女損部分の周囲のポリゴンの形状の異常があ 的に検知することも困難であるという問題がある。そこ で、本発明はかかる課題に鑑み、3次元形状データの欠 損部分を容易に検出して確実に欠損部分を修復できる3 火元形状データ処理装置を提供することを目的とする。 [0000]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 次元形状データ処理報置において、3次元形状データが に、本発明は3次元形状データの欠損部分を修復する3

れた欠損部分を補完して断固形状データを修復する断面 移復手段と、修復された断面形状データを用いて、3次 データを得る断菌生成手段と、前配断面形状データから 輪郭の欠損部分を抽出する欠損節分抽出手段と、抽出さ 数す3次元形状を複数の平面で切断して複数の断面形状 元形状データを復元する復元手段とを設けたものであ

向を法線ベクトル方向とする互いに平行な複数の平面に より、3次元形状データが殺す3次元形状を切断して故 とが協ましい。さらに、前配断面体復手段は、輪郭の欠 **一タを用いて欠損節分を補完する輪郭補完節とより構成** 【0007】上記、前記断菌生成手段は、3 次元形状デ **一タに対する方向を取得する方向取得部と、取得した方** 数の断面形状データを得るスライス部とより構成するこ 担部分に隣接する所定長さの輪郭の形状データを算出す る路部貸出部と、路部貸出部で買出された物群の形状デ すると効果的である。

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照しながら説明する。 0008

ន

(1) システム韓戌

図1に本実施の形態に係る3次元形状データ処理装置の 内部構成を示す機能プロック図を図1に示す。図に示す モジュール 8、及びメジャーリングモジュール 9 から構 **函定対象モデル化部2、ディスク被弾3、ディスプレイ** よろに本3次元形状データ処理数個は光学的瀏定部1、 4、マウス5、キーボード6、GUIシステム7、メイン

る。立体モデル(3 次元形状モデル)とは測定対象を多 の空間座標上の位置が続み取られていく。このように糖 面体近似で投現したポリゴンメッシュデータによるモデ 一例である人体の一部を示す。この測定対象装面上の投 数点が光学的遡定部1によってレーザー照射され、各点 536に記載されたレンジファインダーのような按照で あり、レーザ淘定機器を有し測定対像を光学的に旣み取 対象を立体モデル化する。立体モデルと測定対象との関 **承を図2 (a) (b) に示す。図2 (a) は遡定対象の** み取られた位置データを用いて、湖定対象モデル化部2 【0009】光学的瀏定部1は例えば特隅平7-174 る。過定対象モデル化師2は光学的に競み取られた函定 は図2(b)に示すように測定対象を立体モデル化す **いたあり、向手個、向万個の平面から構成される。**

タが生成されていない箇所が存在する。これは光学的測 定部の反射光の航み取り不良によって生じた欠損部であ 【0010】図2 (c) に示すy201内の円は、図2 (b) の立体モデルの円y200に囲まれる部分を拡大 して扱している。立体モデルを構成する個々の平面はポ リゴンメッシュと称され三角形或は四角形の形状を有す る。なお、図2 (c) のy 2 0 1内には立体モデルデー

ンメッシュリストは、名ボリゴンメッシュに行むれた意 **刊子と、各ポリゴンメッシュを構成する頃点の数と、当** 抜ポリゴンメッシュを構成する各項点の微別子とを示す 数の組みと、ポリゴンメッシュリストと、頃点リストと 【0011】立体モデルのデータ構造を図3に示す。立 体モデルを設すデータは全頂点数・全ポリゴンメッシュ 各頂点の3次元座標を示すリストである。また、ポリゴ からなる。頂点リストは、各項点に付された観別子と、 リストである。

あり、これにより各ポリゴンメッシュの表裏の臨別、お ンメッシュを構成する収点の微別子の配配順序は当該立 っている。ディスク鼓殴3には、立体モデルデータを収 【0012】ポリゴンメッシュリストにおける各ポリゴ 体モデルを設何から見た時に左回りになるような順序で よび、立体モデルの内部・外部の観別ができるようにな **殴したデータファイルが多数哲値される。** 2

した数形固を有し、ここに向枚ものウィンドウを配する **いとができる。 ディスプレイ 4に おけるウィンドウには** 【0013】ディスプレイもは20インチ以上の広々と Pビューワー(VIBMER)』、『キャンバス(CANVAS)』、

『パネル』といった三つの極思がある。 ドューワーとは 3次元データ投示用のウィンドウであり、キャンパスと は二次元データ数示用のウィンドウであり、パネルとは 各種操作用ポタンや計測値を扱示するためのウインドウ たある。

[0014] なお、ピューワーの投示には、レンダリン ゲ処理によりその表面に陰影を付すことができ、テクス チャマッピング処理により模様・柄を扱り付けることも も、液品シャッターを異備したゴーグルタイプの3次元 ディスプレイやリアルタイムホログラフィー等を用いる できる。また、ピューワーの扱示にはウィンドウの伯に

ಜ

ワーy2201~y2203と、4つのキャンパスy22 04~y2201と、2つのパネル10、90が配置さ 2206には、立体モデルデータを切断した断面像が扱 は、例えば、立体モデルの首因り、腰周り、胸周り等立 パネルには立体モデルの断面徴信報や、距戯情報を設示 したり、使用者の指示を入力するためのメジャーリング 処理操作パネルや、曲面モード時の特徴量の数示や使用 **者の指示を入力するための曲面モード処理用パネル噂が** 【0015】 ディスプレイ 4の投示例を囚4に示す。本 図に むい アディス プレイ 4 の 投 小国 に は、3 つの ピュー の上面像が扱示されている。キャンパスy2204~y 体モデルの複数の断面を個別に扱示させるためである。 れている。ピューワー72201には立体モデルデータ の姓越穣が敬形され、アユーワーy2202には宮国袞 が扱示され、ヒューワーy2203は立体モデルデータ 示される。このようにキャンバスを複数配しているの ことも可能である。

[0016] ピューワーにおける監督系と、キャンパス

으 し、この平面上に設定されるX軸、Y軸を基準とする座 **概系を形成する。この基準平面は使用者が立体モデルの** どの部分を計画し、修復するか等を指定するためにもち いる仮想的な平面体であり、ピューワーにおいて立体モ デルと共に表示される。なお、基準平面の装倒にあるポ を原点としている。これに対してキャンパスにおける略 においてピューワー系の密模は立体モデルデータの左下 リゴンメッシュは2座標において正の座標値をとり、裏 **宮下めるボニゴンメッツュ供2困旋において匈の困惑街 における座標系との対応関係を図5に示す。図5(b)** 環系は基準平面と呼ぶ仮想的な平面体の中心を原点と をとるようにしてある。

ら説明する。図6 (a) に示すように抵増平面の中心位 に、その正の部分と負の部分でも異なる色となるように 【0017】 基準中面について図6、図7を参照しなが れらのX帖Y軸Z軸は描導平面と共に投示され、また、 各軸は区別が容易なように異なる色に設定され、さら 聞には、キャンパス函標系のXMV軸2軸が個交してい

おける位置と姿勢)を持つ。即ち、図7(8)に示すよ 指定や、各種パネルに設定されるボタンを指示し、数値 【0018】図6 (a) に示す基準平面は図6 (b) に 標系において基準平面上の任意の座標 (X,Y,Z)と法 うに、 基準平面の 姿勢は、 使用者の 操作に 応じて X 触が 軸 24年周りの矢印Rx, Ry, Rz方向に回転し、図7(も)に びキーボード6は、キャンパスやピューワー内の位留の クトル (p,q,r) と、ビューワー座標系で扱された中 とな対応づけたデータ構造で数現される。 ビューワー脳 【0019】また、基準平面は6自由度(3次元空間に **示すゲータ結治で殺鬼される。 思ち結単平面は、法様へ** 示すように、基準平面の位置はX軸Y軸Z軸の矢印mx,m 心位因の座標 (Xa、Ya、Za)と、縦幅LXと、横幅Ly y, mz方向にスライドするようにしてある。マウス5及 億ペクトル(p,q,r)との固にはp(X-Xa)+q (Y-Ya)+r(Z-Za)=0の関係が成立する。 を入力するための入力数位である。

当てや、各種メニューを割り当てを制御する。メインモ 上にロードされ、プロセッサ10によって逐一実行され **ジュール8は、メインルーチンの手順を記述した実行形** は、メインパーチンから分岐するメジャーリング処理や その他の処理の手順を記述した実行形式のプログラムで イスプレイ4におけるキャンパス及びピューワーの割り ある。これらのモジュールはディスク装置3からメモリ 【0020】601システム7はイベント管理を行い、デ 式のプログラムであり、メジャーリングモジュール9

メジャーリングモジュール9の内容に基づいて各額3次 ○ 【0021】プロセッサ1.0は、解散器、ALU、各種レ シスタを具備した単樹回路でありメインモジュール8、

ଜ

元データ処理を制御する。なお、上記3次元データ処理 せることによっても実現可能であり、当散プログラムは CD-ROMのような当該コンービュータで競み取り可 敁啞は、光学的測定部 1のデータを入力できるようにし **た通常のコンピュータを用い、当数コンピュータに以下** に示す動作・機能を行わせるようなプログラムを内蔵さ 能な記録媒体に記録することができる。

【0022】 (2) 制御動作の模製

モデルデータ取り込み処理、メジャーリング処理、その ンモジュール8に基づいたプロセッサの慰御内容につい は、ハードウェアの初期化や各種ウィンドウの表示等の **切期股定を行う。初期設定後、ディスプレイ4には立体** ューを設示する。ここで使用者が立体モデルデーク取り 他の処理の何れを実行するかを使用者に問うPOPUPメニ **次に、図8のメインレローチャート的物胚つながのメイ** 込み処理を遊択するとステップ11がYesになりステッ て説明を行う。まず、ステップ10でプロセッサ10 ブ12に移行する。

―圹を照射させ、その反射光を測定させる。レーザー照 好が済むと、選定対象モデル化的2に選定結果に基づい のように立体モデルを生成すると、ステップ17におい 図4に示した投示例のような画面になる。 この画面にお 【0023】ステップ12ではプロセッサ10は光学的 測定部1を超動し、光学的測定部1により測定対象にレ て立体モデルデータを生成させる。これにより図2の説 明図に示したような立体モデルデータが生成される。こ てプロセッサ10は生成した立体モデルデータをピュー けるカーソル位置は、GUIシステム7のイベント管理に ワーに数示する。ステップ17によりディスプレイは、 よって適宜移動する。

0はデータの削除、変換等の加工処置や、立体モデルの ップ14へ移行する。この処理の内容については後に詳 述する。使用者がこれら以外の処理を選択すると、S1 【0024】また、使用者が立体モデルデータの計測、 核復処理を選択するとステップ13がYesとなり、ステ 5 がYesとなり、ステップ 16 へ移行し、プロセッサ 1 回転、移動等の処理を行わせる。

【0025】(3) メジャーリング処理

パネル70が投示され、イベント待機状態となる。メジ ャーリング処理は、図のメジャーリング処理操作パネル 70に対するボタンのクリックに応じて各種モードを起 続いて、図8のメジャーリング処理の内容について詳述 レイ4には図10に示すようなメジャーリング処理操作 する。図9に、メジャーリング処理のメインフローチャ **一トを示す。メジャーリング処理に移行するとディスプ**

作パネル70は、使用者の指示を受け付けて各種モード [0026] 図10に示すようにメジャーリング処理操 **単平面により立体モデルを仮想的に切断しその切断面の や起動すべく次のようなボタンを有する。即ち、(1)結**

斯団徴や周囲長を計算する切断モードを起動するための に修復する修復モードを起動するための修復モード起瞰 るための距離モード起動ポタン72、(3)立体モデル投 **団の特徴母を求める曲面モードを起動するため曲面モー** の距離や、救団上の経路長を求める距離モードを起動す ド起動ポタン73、(4)立体モデルの火損部分を自動的 切断モード起動ポタン71、(2)立体モデルの2点間 ポタン 74が設けられている。

ポタンとして基準平面を移動させるための基準平面移動 ポタン76、基準平面を回転させるための基準平面回転 ズ表示部81、 基準平面に切断された立体モデルの切断 点間の直線距離や経路長さを投示する距離情報表示部 8 ポタン77、立体モデルをロードするための立体モデル ゲ処理終了ポタン79を有している。また、使用者に阅 定結果等を表示するために、形状モデルのピューワー臨 【0027】さらに、使用者の指示を受けつけるための ロードボタン78、処理を終了するためのメジャーリン 駅系におけるX、Y、2方向の大きさを示すモデルサイ 面の周囲長と断面徴を投示する断面情報表示即82、2 3を有している。

操作によりイベントが入力されると、ステップ31~ス テップ36の判定ステップの騒列に移行し、何れかのス **ソルを移動させ指示を入力する。ここで使用者のボタン** メシャーリング処国操作パネル70上の名ボタンにカー テップにおいて Pres』になるまで鳳次判定が実行され 【0028】使用者はマウスやキーボードを操作して、

基単平面投示処理は、基準物体がピューワーに表示され 基準平面が未投示であるから通信はステップ31に移行 して基準装面処理がなされる。この基準平面表示処理は 立体モデルのサイズに基準平面を適合させて扱示するこ る。本3次元形状データ処理装置が起動した状態では、 ていない場合に図9のステップ31を介して実行され 【0029】(3-1) 基準平面表示処理 とを主眼においている。

102では、探索された最大値、最小値から立体モデル って既に頂点の座標の最大値、最小値が探索されている 及び徴のサイズが算出される。算出された各サイズは図 【0030】立体モデルとの適合が如何に行われるかを ず、ステップ101では図3に示す頂点リストからX胚 標Y座標Z座標の最大位、最小値を探察する。ステップ から、これのに揺むいて立体モデルデータの綴のサイズ 10に示すメジャーリング処盤操作パネル70上のモデ のXYZ各方向のサイズを計算する。ステップ101によ 図11のフローチャートを参照しながら説明する。ま **ルサイズ投庁部81に投庁される。**

においてプロセッサ10は計算された立体モデルの縦の 決定する。ここでは、基準平面の1辺を立体モデルのX サイズ及び做のサイズに合うように基準平面のサイズを 【0031】ステップ102の奥行後、ステップ103

校開平11-134517

9

大値、最小値を用いて立体モデルデータが占めている範 た位置が結準平面の中心位置となる。ステップ104が に移行して、プロセッサ10はX座標Y座標Z座標の最 田を針算し、その中心位置を算出する。 ここで算出され 除了するとステップ105においてプロセッサ10はピ 1.2 各方向におけるサイズの最大値に 1. 1倍を掛けた 長さとする。ステップ103の実行役、ステップ104

[0032] (3-2) 基準平回移動·回転処理 正角をそれぞれ色分けして扱示する。

ピューワー上に投示される。この際、基準中間の各軸の

2

に、基準平面が立体モデルデータの中央に据えた状態で

ューワーにおける中点位配に基準平面を組える。最後

されると、図9のステップ32より、基準中面移動・回 **平面移動ボタン76又は抵魯平面回転ボタン77が操作 応処理へ移行する。 払準平面は使用者が立体モデルのど** の部分を計割し、修復するか等を指定するためのもので あり、この表示された基準平面は使用者の意図に従って **移動および回帳がせのれる。図12に結替中国移動・回** 使用者によりメジャーリング処理操作パネル70の基準 **熊均組のフローチャートを示す。**

助ボタン76をクリックすると投示される回転・移動量 【0033】 結巻平面移動・回転処理には、結停平面回 伝ボタン77により起動される基準平面の姿勢を変える では図13に示す基準平面回転ポタン77、基準平固移 る。具体的には、使用者は回転・移動型入力パネル90 の各座標の入力位置をカーソルで指示して所留の数値を 64人 ハント単た よっし 安衍される。 人 ハント 唐兵、 ここ **印画(1)と、基準中面移動ボタン76により超動される** 回転量及び(2)における移動量は使用者により入力され 入力パネル90を用いて使用者がイベント量を入力す キータイプすることでイベント置を入力する。 ន

トロが彼出される。入力されたイベント型は各座標にと に扱示部91、92、93に扱示される。使用者が確定 ボタン94をクリックすると投示された入力値が確定さ れイベント曲が取け付けられる。なお、イベント旬の入 力はマウス5の走行操作により得られるマウス5に内蔵 【0034】基準平面移動・回転処理では、まず、ステ ップ111においてこの使用者により入力されるイベン される球体の回転置を用いてもよい。

れ、ステップ113に移行する。ステップ113でプロ 【0035】次に、ステップ112において基準平面回 れる。ここで、基準平面回転ボタン77がクリックされ ト母に描づいて各基準価周りの回転最を計算する。ステ ップ113の実行後ステップ114に移行し基準平固を 各基準軸周りにそれぞれ計算された回転量だけ回転する **版ポタンワロがクリックされた状態あるか否かが判断さ** セッサ10はステップ111において後出されたイベン て状態であある場合は回転畳の入力がされたと判断さ (図1 (8) 参照)。最後に、ステップ118に移行 ය

し、基準物体を回転により得られた姿勢により再投示す る。その後、図9に示すメインルーチンへ戻る。

2 に、ステップ117で計算された移動量が基準平面のビ **枯掛 平回の位倒は イベント 聞い 恐い 口 中 付い スライド す** ることになる (図7 (b) 参照)。その後、やはりステ された状態であるか否かが判断される。ここで、基準平 面移動ポタン76かクリックされた状態である場合は移 助量の入力がされたと判断され、ステップ116に移行 する。ステップ116ではステップ111で入力された イベントロから各基準値方向の移動型が肝質され、さら **【0036】ステップ112でNoと判断されると、ステ** ップ115へ移行し基準平面移動ボタン76がクリック (Xa, Ya, Za) とすると、これにステップ35で算出 された移動量が新た加算される。これらの処理により、 ューワー座標系における原点座標値に加算される。即 ち、ビューワー賠債系における基準平面の中心賠償を ップ57に移行し、基準物体を移動した位置に再投示 し、図9にボサメインパーチンへ取る。

せることができ、基準平面を自在にスライドさせること により、立体モデルの切断位置を自在に切り替えること 【0037】以上のような動作により、使用者の指示に

単平回を切り口とした立体モデルデータの断面データを 計算し、ステップ62の断面扱示処理において計算され 5。それからステップ63の断面複割定処理において断 において、断面積及び輪郭長を設示する。上記の各処理 る。図14に切断モード処理を殺すフローチャートを示 す。図14のフローチャートに示すように、幻断モード 処理ではステップ 6 1 における断面データ計算処理で基 た節回ゲータに払づいてキャンパス上に断固像を設示す **団データに払づいてその断面徴を計算し、ステップ64** 図9のメインフローにおいて台層モード超船ボタン71 が操作されるとステップ40の切断モード処理へ移行す 8。 最後にステップ 65の断面徴・輪郭長袋示ステップ の輪郭展測定処理においてその断面の輪郭長を遡定す については以下にさらに群逝する。 (3-3)切断モード処理

シュの頃点座標をキャンパス座標系に変換する。それか は基準平面上に得られた複数の断面データのそれぞれを プロセッサ10はステップ201においてポリゴンメッ これらの交点を結ぶ線分列とによって立体モデルの断面 を表現した情報である。断面データの算出の手順は図1 5から図17までのフローチャートで敷現される。図1 (8) (b) のフローチャートにおいて『飯岡i』と 指示する変数である。断面データ計算処理では、まず、 P断面データ』とは基準平面-立体モデル間の交点と、 【0038】 (3-3-1) 断固データ計算モード 17

分岐し、ステップ302では『総分列の連結処理』を行 (b) のフローチャートのステップ301では『交点 同士の迎結処理』を行うため図16のフローチャートに うため図17のフローチャートに分岐する。

合、ポリゴンメッシュP1、P2、P3、P4、P5の あるかを判定し、負の場合は当散頂点を結ぶ線分とXY ていることを示す。例えば、ポリゴンメッシュと描準平 面の位置関係が図18(8)に示すような関係にある場 頂点の組み合わせのうち、組み合わせ2601、組み合 わせ2602、組み合わせ2603の頂点は基準平面を 介して対向しているため2座標は正負が反転し、その徴 は負になる。そこで、これらの組み合わせの頂点同士を 直線で結び、図18(b)において『×』印に示すよう な基準平面との交点の座標を求める。以上の処理を全て のポリゴンメッシュの頃点組み合わせについて終了する と、図18 (c) に示すように、基準平面上に投数の交 基準平面との交点座標の算出し、算出された交点間を結 いう2座標はキャンパス座標系の2座標である。) が負で お総分を生成する。交点同士の連結処理では、まず、ス テップ403においてプロセッサ10は、1つのポリゴ とはその組み合わせの頃点が、基準平面を介して対向し 図16に示す『交点同士の連結処理』は、立体モデルと ンの頂点座標の組み合わせについて2座標の複(ここで 平面との交点を求める。即ち、2座極の粒が負であるこ [0039] (3-3-2) 交点同士の連結処理 点を行ることができる。 ន

点y2702、y2703もポリゴンメッシュP2の交 に、これらを結ぶ線分y2710生成される。同じく交 点であるので、これらを結ぶ線分y2711が生成され ば、図19(a)に示すよろに、ステップ402の処理 1、92702は両方とも図18に示したポリゴンメッ 【0040】続いて、ステップ405においてプロセッ サ10は1つのポリゴンについて交点が2つ生成したか を判定し、もしそうであればステップ406においてブ で基準平面上に交点が得られたとする。交点 y 2 7 0 シュP1の交点であるので、図19 (b) に示すよう ロセッサ10はその交点を結ぶ線分を生成する。例え

交点同士の連結処理が終わると級分列の連結処理へ移行 する。『線分列』とは基準平面上の立体モデルの輪郭線 生成した緞分をつなぎ合わせることにより生成する。図 を表現するための折れ線であり、交点同士の連結処理で 17に『線分列の連結処理』の具体的手順を示す。本フ の線分を指示するための変数であり、『線分列i』とは ローチャートにおいて『镍分』』とは基準平面上の個々 段分1を含む総分列を指示するための変数である。 【0041】(3-3-3)線分列の連結処理 숭

【0042】線分列の連結処理では、まず、ステップ5 02で総分比について協点関係と一致する協点を有する 線分mが存在するかを判定する。かかる銀分mが存在す

င္တ

ため、図15 (b) のフローチャートに分岐する。図1

ら、ステップ802では极分のつなぎ合わせ処理を行う

す線分群は、図19 (c) に示すように基準平面上の折 2704、ソ2705、ソ2706、ソ2707間は直 **線で結ばれていない。これは欠損部が基準平面上に扱れ** る場合は線分kを含む線分列iを検出し、線分mを線分列i れ線状の線分列となる。なお、図19 (c) においてy n) について繰り返されると、例えば図19(b)に示 に連結する。以上の処理が全ての級分k (k=1,2,…

定する。以上の処理を全ての断固i (i=1,2,...n) につ いて終了すると、図15 (a) におけるステップ203 に戻る。ステップ203では、断面データの頂点をキャ 5、交点2706-交点2707間のように報分列の 開始点と終了点間が所定距離以上離れていればステップ 307において最善りの機分列を探索する。探索で競分 る。もし、所定値以上開いていなければ当眩線分列と接 ンパス座標系に変換する。ステップ203の奥行後、ス 『線分列の連結処理』を終えると、図15 (b) のステ か、関いているのかを判定する。ステップ305におい を判定する。もしそうであれば、ステップ306に移行 5。一方、図19 (c) の交点y2704-交点y270 0 は級分列との距離が所定値以上聞いているかを判定す 焼して再びステップ305に戻る。一方、所定値以上関 てプロセッサ10は、断面1について線分列の開始点と 終了点とが一致もしくは所定距離の範囲内にあるか否か してこれを閉じた断面とみなし、当故断回;について断 列が見つかると、ステップ308においてプロセッサ1 の断面フラグF1を断面が関いていることを示す1に散 いていれば、テップ310に移行し当該断固について **面フラグFiを断面が閉じていることを示す0に散定す** ップ303に移行して、全ての断面1が困じているの 【0043】 (3-3-4) 断回データ判定処理 テップ204に移行して断面の輪郭を作成する。 【0044】(3-3-5)断面投示処理

キャンパスの1つに扱示する。この強り潰しは、既存の って強り殺してしまうからであり、基準平面の交換を異 として表現された輪郭線を断面像としてキャンバスに扱 して、輪郭線が閉じた断面が関いた断面かによって投示 場合は、当該断面を『蒋緑色』で断面内部を塗り潰して グラフィックスシステムで奥現されている色彩変換アル る。これは上記の色彩変換アルゴリズムで輪郭線が開い ている断面内を塗り潰そうとすると断面外の部分をも限 図14のステップ62の断固扱示処理では報分の連結体 ゴリズムで簡易に実現される。一方、Fi=1で輪郭松 が開いていれば 『質色』で断面を示す交線のみを扱示す **ボする。この表示において、前配断面フラグFiを参照** を変える。即ち、Fi=0で輪郭線が閉じた断面である 【0045】(3-3-6)断面被测定処理 なる色で描画するのみに留めるものである。

平面における断面徴を多角形近似で計算する。即ち、図 図14のステップ63の『街面街湖定処理』では、結準

င္သ

特関平11-134517

3

・・)を総和することにより断回機を計算する。各三角 もとに計算する。なお、原点が断菌の外側に位置する場 20(8)に示すような断固を構成する交点が算出され 形の回復は原点かの疑う女点へ向かっくクトラの外数や ている場合、図20(b)に示すように殴合う交点と原 合は、断回の輪郭の外回に接するペクトルにより形成さ れる三角形の面積は角の値に、断面の偏野の内側に接す 点により結成される三角形の函数 (Sum1、Sum2、Sum3

るベクトルにより形成される三角形の国徴は圧の位にす

ることにより節函数を得ることができる。

으

図14のステップ64の『輪郭長阅定』では、断固の輪 降合う交点により構成される各線分の和 (Len1+Len2+ 即長を折れ縊長(協分列長)に近似して計算する。例え お、断面が聞いている場合は、輪郭線の始点・終点間の ば図20(a)のように交点が得られている場合には、 ren3+ren4+・・・)により勧約扱が第出される。な [0046] (3-3-7) 精邦反因定処理 距離を輪郭及Lenを加算する。

グ処理操作パネル70の断面情報数示部82に有効数字 【0047】以上の処理が終わると、図14のステップ 65により貸出された断回徴及び輪郭畏をメジャーリン 4 桁で数示して切断モード処理を終える。

作パネル70の距離モード起動ボタン72が操作される と、ステップ41の距離モード処理へ移行する。距離モ 一下処理では、立体モデルデータが固かれた3次元空間 図9のフローチャートにおごて、メジャーリング処国協 における所図の距離が測定される。 (3-4) 距離モード処理

上に存在する経路及を求める3点モードを起助する3点 パネル130に対するモードの入力を待って、入力され と、立体モデル数面上を通る経路の長さを測定するもの とし、さらに、経路長は、一平面上に存在する経路の長 さと、一平面上に存在しいない経路の及さの2種類に分 ップ601により図22に示す強択用パネル130がポ の直線距離を求めるモードに設定する2点モードを超助 モードボタン132、立体モデル数回の一平面上に存在 しない経路長を求めるN点モードを超動するN点モード 134が散けてある。次にステップ602でこの遊択用 【0048】ここでは立体モデル中の2点間の直線距離 けて処理を行う。図21に距離モード処理を投すフロー チャートを示す。まず、距離モードが起動すると、ステ ップアップ投示される。過択用パネル130には2点阻 する2点モードボタン131、立体モデル投函の一平面 ポタン133、処国を終了するためのキャンセルボタン たモードに応じた処理へ移行する。 \$ ខ្ល

選択用パネル130から2点モードボタン131が協作 されると、2点団の直線距離を求めるために、ステップ し、入力されていなければステップ605で入力の受付 604で始点と終点の2点の入力が在るか否かを判断 【0049】 (3-4-1) 2点入力モード処理

特関平11-134517

9

ワーに数示されている立体モデル数面上の一点をクリッ を待し。このモードにおける点の入力は使用者がビュー クするか、キャンパスに数示されている輪郭線上の一点 をクリックすることにより行われる。

へ移行し、再びステップ604へ戻る。ここでは2点の 入力がされているので、ステップ606で当数2点の座 標値から2点間の距離が算出され、ステップ607でメ シャーリング処理操作パネル70の距離情報表示部83 【0050】2点の入力を受け付けるとメインルーチン に、毎出した何が数示される。

2

入力は、使用者がキャンパスに表示されている断面の輪 **昇級上の始点と終点と過過点をクリックするか、ビュー** 選択用パネル130より3点モードポタン132が操作 されると、ステップ608より立体モデル数国の一平面 上の経路長を求める3点入力モードへ移行する。ここで は、まず3点の入力を判断し、入力されていなければ立 体モデルの3点の入力を待つ。3点モードにおける点の ワーに表示されている立体モデル数回の始点と終点と過 過点をクリックすることにより行う。 (3-4-2) 3点入力モード処理

の2つとなる。そこで、使用者は最後にこのいずれかの 面の輪郭椒上の点41、点42をクリックすることで始 点と終点を入力する。始点と終点が入力されると、この 2点を始点・終点とする経路は経路44mと経路44b をクリックする等の方法で経路を選択するようにしても 【0051】以下に、この3点の入力について具体的に **郭嶽から入力する場合は、使用者はキャンパスに投示さ** リックする。例えば、図23(a)に示すような断面も る。なお、通過点の代わりに経路の存在する側のエリア 説明する。まず、キャンパスに表示されている断面の輪 れている断面の輪郭級上から始点と終点となる2点をク 0 がキャンパスに扱示されているとすると、使用者は断 経路を選択すべく、通過点として点43をクリックす

약 もに始点として点51、体点として点52、通過点とし 【0052】次に、ピューワーに扱示されている立体モ デルの3点を入力する場合は、使用者はビューワーに設 で、3点クリックする。例えば、図24(a)に示すよ うな立体モデル32に対しては、図24(b)に示すよ て点53を入力する。キャンパスからの入力とビューワ 一からの入力の区別は、最初の点の入力を使用者がキャ ンパス上から行ったか、ビューワー上から行ったかによ 示されている立体モデルの表面上を始点終点通過点の順

た場合は、断面はすでに求まっているのでこれらのステ ステップ611からステップ613までは3点を通る断 【0053】3点の入力の受け付けが終わると、メイン ルーチンに良った後再び、ステップ609へ戻る。ここ では3点の入力がされているので次の処理へ移行する。 面を求める処理であるが、キャンパスから 3点を入力し

の方向と位置を計算する。 図24(b)のように3点が 指定された場合は、図24(c)のように、まず、始点 である点51と終点である点52を結ふ直線を基準物体 のX値とし、両点の中点を原点、当該X値と通過点であ 【0054】ピューワーの立体モデルから3点が入力さ **れた場合はステップ611で、当数3点を通る基準平面** る点53を通る平面をXY平面として基準平面の方向と ップでの処理は求まっている値をそのまま使用する。 位配を定める。

デルの切断面を計算する。切断面の計算の方法は切断処 による3点入力を問わずステップ614により経路長の 計算がなされる。経路長の計算は、関始点から通過点を 易になされる。図25のフローチャートを参照しながら 経路長渕定処理について説明する。本フローチャートに 【0055】次に、ステップ612により求められた方 それから、ステップ613により基準平面による立体モ 瑚の場合と同様である。なお、切断面が求まると図24 (d) に示すようにキャンパス上に表示される。以上の 処理が終わるとキャンパスによる 3 点入力、ピューワー 経て終了点に至るまでの線分長を徴算することにより簡 る経路の長さを格納するための変数である。本フローチ ャートに処理が移行すると、プロセッサ10はステップ おいて『経路長Len』とは関始、終了点、通過点からな 651において経路長Lenに0を代入することによりこ 向と位置に応じて基準平面をピューワー上に投示する。 れを初期化する。

れからステップ653に移行し、ステップ654の処理 プ653においてプロセッサ10はではその組み合わせ 【0056】プロセッサ10は続いてステップ652に を開始点から終了点まで繰り返すよう制御する。ステッ おいて開始点・終了点・通過点を含む機分列を求める。 そ 間の距離を算出し、経路長Jenに加算する。この処理を 開始点から終了点までの全ての交点について繰り返す と、指示された3点を通る経路長が得られることにな [0057] 経路長が計算されると、ステップ615に 移行して、指定された経路を通常の断面を形成する線と よりも太くかつ異なる色で表示する (図23 (c)、図 24 (d) 参照)。 最後に、メジャーリング処理操作パ ネル10の距離悩複表示部83に、ステップ614で算 出した値が表示される。

(3-4-3) N点入力モード処理

で、ここでは立体モデル上の複数の点により経路を指定 N点入力モードでは立体モデル表面の一平面上にない経 段として、物体表面上をマウスドラッグすることも考え られるが、使用者にとって二次元回面上で立体モデル数 する。使用者が指定するのは始点、終点、複数の通過点 路長を求める処理を行う。一平面上にない経路の指定手 面上の経路を正確にドラッグすることは困難であるの

よりなるN点である。

ය

存在しない。そのため、当該N点を通る経路は無数に存 点入力モードで用いた方法により3点を通る経路長を算 [0058] 立体モデル上のN点は過程は一平面上には **成かの3点ずしを抽出した、年のれる3点にとに拒配3** 出して、この結果を用いてN点を通る経路及を近似的に 在し特定することは困難である。そこで、ここでは、N 状めることとしている。

ば、図26(a)のように立体モデル32上に4つの点 1、P2間の距離をLa12、P2、P3間の距離をLa23とす P1、P2、P3、P4 (P1が始点、P4が終点、P2、P3 1、P2、P3、の3点を用いて、当該3点を通る平面か **ら経路を求めると図28 (b) に示すような点P1、P** 【0059】図26を用いて具体的に説明する。例え が通過点とする)が指定されたとする。ここで、点P 2、 P3を通る経路が得られる。ここで、この経路のP

こで、この経路のP2、P3間の距離をLb23、P3、P4間 当数3点を通る平面から経路を求めると図26(c)に の距離をLb34とする。なお、La12、La23、Lb23、L 示すような点P2、P3、P4を通る経路が得られる。こ 634の経路長は3点入力モードと同様の方法により求め 【0060】次に、点P2、P3、P4の3点を用いて、 ることがんなる。

L(P1,P2,P3,"former") + L(PN-2,PN-1,PN,"latter") **【0061】このようにした場合、点P2、P3を通る経***

 $\frac{N^3L(P_1,P_{i-1},P_{i+2},)^*latter^* + L(P_{i+1},P_{i+2},P_{i+3},)^*former^*)}{2}$

【0065】と殺すことができる。次に、攻陽にどのよ 5 な動作によりN点を通過する経路長を行うかを説明す る。上記処理を行うN点入力モードへは、選択用パネル |30よりN点モードボタン133が凝作されることに より、図21のステップ608を介して移行する。 最初 にステップ618においてN点の入力がなされたか否か **が判断される。ここで、N点の入力がされていなければ** ステップ619へ移行しN点の入力を待つ。

体モデル表面をクリックすることで行う。使用者が立体 に示すような次の点の指定を促すポップアップメニュー 150aが投示される。続いて、使用者が2点目、3点 目を指定するとやはり、図27(8)に示すポップアッ 【0066】点の入力は使用者がピューワーにおいて立 モデル表面上に1点目をクリックすると、図27(a) アメニュー150aが設示される。

らに 点の入力を行うかを問う ポップアップメニュー15 ある。そこで、4点目を入力した後は、点を入力するご 上ならば制限無く点を指定することができるので、使用 **者が殷終的に全ての点を入力したことを指示する必要が** とに図27 (b)に示すような、N点入力の終了か、さ 【0067】ところでN点入力モードにおいては4点以

路の分割を行う。具体的には、入力されたN点から連続 0へ移行する。ステップ620ではプロセッサ10は超 する3点の粗を1点ずつずらしながら抽出していく。 杭 いて、ステップ621により抽出した3点の一色につい て断面を計算し、ステップ622により経路長を計算す る。この処理は3点を通る基準平面を水めた後に当該基 中平面による切断固を導き、これから各点間の経路長を ンから再びステップ618に戻り、今度はステップ62 ン151をクリックするとN点の入力が終了し、ピュー 【0068】N点の入力受付が終わると、メインルーチ が終了した場合はフィニッシュボタン151をクリック し、また、入力を続ける場合はコンティニューボタン 1 52をクリックすればよい。使用者がフィニッシュポタ ワー座標系の各点の座標値が入力されることになる。 용

[0069]以上のステップ621、622の処理を金 6.25でN点入力の経路を投示する。ここでは、設示さ ての3点の個について行った役に、ステップ624で上 記式Oにより全経路及を計算する。それから、ステップ 方法と同様の計算を行えば足りる。

S

*路は、長さしa23の経路と、長さしb23の経路の2通りが 点P1、P2、P3、P4を通る経路の長さはLa12+((L 上にP1、P2、・・・PNのN点の指定による経路長をP れや辿る中国から状められる路路成にしいて、始点と当 過点間の経路長をL (Pi, Pi+1, Pi+2," former")と 存在することになる。そこで、ここでは求める経路が2 **つの経路の中間付近にあるものと考えて、La23、Lb23** の平均を点P2、P3を通る経路の長さとする。即ち、4 【0062】これなさのに一般化して、女体モデル牧団 ath (P1, P2, · · · PN)を求めるとする。 連続する 3点Pi、Pi+1、Pi+2を始点、過過点、軽点としてこ 扱し、通過点と終点間の経路長をL (Pi,Pi+1,Pi+ a23+Lb23) /2) +Lb34であらわすことができる。 【0063】経路会体の始点P1と次の点P2との距 2," latter") と数すものとする。 2

3," latter") との平均をとる。これにより、経路段Pa 館、及び、経路全体の終点の一つ手前の点PN-1と終点 PNとの距離は一般的に定まる。これ以外の各点間Pi、 Pi+1 (i=2、3、・・・N-2)の韓略長はL(P i, Pi+1, Pi+2," former") & L (Pi+1, Pi+2, Pi+ th (P1, P2, · · · PN) tt ន

Θ

0 bが扱示される。ここで、使用者は所留のN点の入力 ജ

求める処理であって、3点入力モード処理で行った計算

れる経路は各N点を直線で結んだ線分を表示するものと する。もっとも、N点を沿らかに繋ぐ曲線を算出してい れを表示する毎個々の投示が可能であることはいうまで

点入力処理では、立体モデル装面上の任意の経路長を算 出することができる。なお、ここでは、経路長が2つ算 出された2点間の距離を2つ経路長を算出することによ を求める等により経路長を算出する等種々の方法が採用 て、 (Pa, Pb, Pd) と (Pa, Pb, Pd) のような超 **ーリング処理操作パネル70の距離情報表示部83に表 示してN点入力モード処理を終了する。以上のようにN** り求めたが、2つの経路の虽なり部分として、それそれ の曲線の 2 点間での距離を低みとして線形補完して曲線 が、3点の内の2点を他の粗を共有するように組分けす サ10は、ステップ624で計算された経路長をメジャ できる。また、ここでは、N点の内、単続する3点を1 【0070】最後に、ステップ626においてプロセッ **点ずしずらしながら組分けすることで3点を抽出した** れば足りるので、例えば点Pa、Pb、Pc、Pdに対し 分けをすることも可能である。

場合にステップ35を介して移行する。図28に曲面モ の点や面につき做分値や曲率等の特徴量を求めこの特徴 **量を数値及び画像として数示する。また、特徴量を算出** するに怒して、立体モデルの凹凸のレベル、即ち立体モ デルの凹凸の空間周波数を設定し関盤することも合わせ て行う。この曲箇モード処理は図9のメジャーリング処 国のフローチャートにおいてメジャーリング処国操作バ ネル70の曲面モード起動ボタン73がクリックされた **ード処理のフローチャートを示す。以下、このフローチ ャートに従って曲面モード処理を空間周波数の調整処理** 曲図モード処理では、使用者が指定する立体モデル設面 【0071】(3-5) 曲面モード処理 と特徴量の算出処理に分けて説明する。

とは、単位長さ当たりの物理的な凹凸の周期をいうもの 空間周波数の調整は、測定対象を測定する時に生じる商 とし、空間周波数の調整とはどの程度の凹凸を対象とし ると空間周波数の逆数は一つは凹凸の1周期の距離を表 **周波ノイズを取り除いたり、サンプリング点間距離の不** 均一さを緩和したり、使用者が立体モデルから巨視的又 の関盤を行うものである。なお、ここでいう空間周波数 すので、1つの凸部または凹部を形成するものとしてみ は徴視的に特徴量を得たい場合等を考慮して空間周波数 て特徴量を定めるかを指定することをいう。見方を変え 【0072】 (3-5-1) 空間周波数の臨路 なす範囲を閻整しているともいえる。

面部分Sza部分を、図29(b)に示すように平滑化し 即ち距離の指定により、例えば図29(a)に示す空間 扱される範囲と立体モデルXとの交線内の立体モデル投 周被数の逆数で規定される距離るを直径とする円筒ので 【0073】具体的に説明すると、空間周波数の指定、

ಜ

た曲面Sxbと見なして当核立体モデル装画Sxaの特徴量 を算出するようにする。なお、実際の計算においては範 田と立体モデル表面との交線を求める必要はなく、交線 上の数点が在れば足りる。

正値Vfragを積算することで空間周波数の基準値を算出 では空間周波数の基準値が計算される。これは立体モデ のための適当な空間周波数を定めるものである。空間周 波数の基準値の算出は立体モデルの頂点群の分布密度を 元に求める。図30に空間周波数の基準値を算出する処 **電を表すフローチャートを示す。空間周波数の基準値の 英出は、まず、ステップ802で立体モデルの頂点の逆** 間を1周期とした空間周波数の平均値である。次にステ する。なお、Vfrugは実験又は経験的に得られる値であ って、ここではVfrag=0.25を用いる。なお、空間 **司被数の基準値は頂点群の分布密度から求める場合に限 られず、倒えば、立体モデル表面の空間周波数の内、最** も帯域が多いものを選択する等の方法により定めること 02個へ移行し空間周波数の開路が行われる。通常は曲 **ゴモードが起動した直後は曲面モード処理用パネルは未** 表示であるのでステップ702へ進む。ステップ702 ルを構成する点同士の距離の平均に応じて、特徴最算出 【0014】図28のフローチャートにおいて、後述す **る曲面モード処理用パネルが未表示の場合はステップ?** 数の平均値avr (1/Laide)を求める。これは、頂点 ップ803で、安めた平均億にavr (1/Lside) に補 もできる。 ន

を用いて移動させることで前記算出した空間周波数の基 単で変化させることができる。空間周波数表示部142 は、スライダーの闘騒型に応じて得られる空間周波数の 値を表示する。なお、最初は前配ステップ702算出さ 44、145、146、微分方向選択ボタン147、計 エリアモード起動ポタン 1 5 0、マッピングンモード超 【0076】スライダー141は、使用者により空間周 被数を調整するためもので、スライド片を左右にマウス 03で当数値が所定配億エリアに配億され、曲面モード 処理用パネル140が投示される。ステップ104で殻 示されるこの曲面モード処理用パネル140を図31に 示す。曲面モード処理用パネル140は、スライダー1 **準値に対して、空間周波数の値を10-3~103まで倍** 【0075】空間周波数の基準値が求まるとステップ7 助ボタン151、終了ボタン152により構成される。 41、空間周波数表示部142、特徴量選択用ポタン1 **幹位投示的148、ポイントモード起動ボタン149、** れた空間周波数の基準値が表示されている。 \$

のポタンであり、ここでは特徴畳として、特徴畳選択用 ポタン145によりガウス曲率を選択でき、特徴量選択 6は、使用者が算出しようとする特徴量を選択するため ポタン144により平均曲率を遊択でき、特徴量避択用 【0077】特徴量選択用ポタン144、145、14 用ポタン146により微分値を選択することができる。

なお、特徴量として做分値が選択された場合は、微分方 向選択ポタン147により微分の方向を選択するように

エリアモードを起動するためのボタンである。マッピン グモード起動ポタン151は、立体モデル疫団の全ての 点について特徴量を算出し、結果を画像として立体モデ **ルにテクスチャマッピング処理により扱り付けるマッピ** ングモードを起動するためのボタンである。終了ボタン 【0078】ポイントモード起倒ポタン149は、立体 モデル上の一点の特徴量を求めるポイントモードを起助 するためのボタンである。ここで求められた特徴虫は計 降値殺示部148に投示される。エリアモード起動ポタ ン150は、立体モデルを一方向から見たときの全ての 点について特徴量を算出し、結果を画像として設示する 152は曲面モードを終了させるためのボタンである。 【0079】(3-5-2)特徴最質出処理

ード処理用パネル140の操作内容に応じて、ポイント ものであって、平面の曲げの他に固の伸び縮みが必要な ーチンは移行した後、再びステップ702に戻り、次の モード、エリアモード、マッピングモードによる処理を 曲率のいずれかを求める。 平均曲率は曲回かどちら回に **あらんでいるかを扱すものである。また、ガウス曲串は** 曲面が平面を曲げることによって作れるかどうかを示す 曲面の場合は値が0にならない。特徴量には、測定する **箇所の法線方向に依存するものと、依存しないものが存** 曲面モード処理用パネル140が数示されるとメインル 特徴量算出処理へ移行する。特徴量算出処理では曲固モ **庁い、また、特徴量として、徴分位、平均曲率、ガウス** 在するので特徴母に応じて法徴方向で定まる座標系と、 基準平面により規定される座標系を使い分ける。

y)の値は、点(x, y, f(x, y))の存在するポ 数を狙みとして補完して求める。具体的には、頂点Pi のZL座標をZL (Pi)、頂点Piから測定点までの距離 数分値の計算は、遡定点の法線方向とは無関係に求める (x, y, f (x, y)) と数せる。ここで、f (x, リゴンメッシュを構成する頃点P1、P2、・・・Pnの 各 21座標を用いて、各項点から測定点間での距離の逆 る。この座標系をXLYLZL座標とする。この座標系に ことができるので基準平面により定まる座標系を用い おいて、立体モデル数国の測定点近傍の点の座標は をL (Pi) とすると次式で表すことができる。 【0080】 (3-5-28) 微分位の計算 [0081]

$$\int_{|x|}^{n} (Z(P_i) / (L(P_i))$$

$$f(x,y) = \int_{|x|}^{n} (1 / (L(P_i)))$$

ಜ [0082]なお、f(x,y)の低はB-splineや法

様プレンディングなどの手法による殴ラメトリックな曲 0, y0, f (x0,y0)) とし、空間周波数から得られる区 間長をdとすると、XL値方向、YL値方向の微分位はそ 数や曲面で近位して求めてもよい。 や、適応点を(x

特朗平11-134517

 Ξ

[0083] [数3]

れぞれ次式で設せる。

 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\Gamma(\mathbf{x_0} + d/2, \mathbf{y_0}) - f(\mathbf{x_y} \cdot d/2, \mathbf{y_0})}{d}$

0

 $= \frac{f(x_0, y_0 + d/2) - f(x_0, y_0 - d/2)}{}$ [0084] gι

@

の関係を図32に示す。図32 (8) はdの値を狭い値 (x0, y0), f(x0-d/2, y0), f(x0+d/2, y0)d1(商い空間周波数値)に設定した場合を示し、図3 2 (b) はdの値を広い値d2 (低い空間周波数値) に [0085]空間周波数により特定される区間dとf ន

で定まる点 (x0-d/2, y0, f (x0-d/2, y0))、(x0 **算出していることになる。即ち、区間dを小さくとれば** より微視的な凹凸の範囲で特徴量を算出でき、区間はを ることができる。なお、ここでは曲線(曲箇)を平滑化 したものと見なして計算を行うが、区間dにおける曲線 (曲面)を攻隊に平滑化処理したあとに過称の数分処理 向、YL智方向とも同じであるので、ここでXL包方向に 大きくとればより巨視的な凹凸の範囲で特徴量を算出す で、英質的に図で示される両点に決まれる曲線をC1も 股定した場合を示す。なお、微分の計算方法はXI恤方 ついてのみ既明する。上記計算式は、阅定点 (x0, x 0, f (x0,y0)) を中心として距離dで規定される範囲 しくはC2のように平滑化したものと見なして特徴虽を td/2, y0, f (x0td/2, y0))のみで算出されるの をするようにしてもほぼ同様の結果を得ることができ る。これは次の曲母の計算においても同様である。

都度適当に設定する。また、この監督系においても立体 (x, y)) と数せ、f(x, y)も上記方法で得るこ を行う。 具体的には図33に示すように立体モデルの週 定点を原点とし、当該測定点における法線と逆方向に2 由母は遡足点の法額方向に依存するので、遡足点の法認 により定まるローカルなXLYL2L座標系を用いて計算 L始をもつ屋苺茶を用いる。なお、XL輪、YL幅はその モデル数国の選定点近傍の点の磁標は(x, y, f (3-5-2 P) 曲母の計算 とかできる。 \$

【0086】 ここでは出する平均田塔で町、ガウス田母 cgは次式で扱すことができる。

[0087]

(12)

$$: B = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2$$

$$\kappa_{B} = \left(\frac{d^{-4}r}{\partial x^2}\right) \left(\frac{d^{-4}r}{\partial y^2}\right) - \left(\frac{d^{-4}r}{\partial x \partial y}\right)$$

※いて、次式により近似できる。 [0600] 【0089】いま、測定点のXL座標、YL座標を、XL

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{f(x_0 + d, y_0) + f(x_0 - d, y_0) - 2f(x_0, y_0)}{d^2}$$

6

[0091]
$$\frac{\partial^{2} f}{\partial y^{2}} = \frac{f(x_{0}, y_{0}+d) + f(x_{0}, y_{0}-d) - 2f(x_{0}, y_{0})}{d^{2}}$$

[0092]
$$\frac{\partial^2 f}{\partial \times \partial y} = \frac{[(x_0 + d/2, y_0 + d/2) + [(x_0 - d/2), y_0 - d/2) - f(x_0 + d/2, y_0 - d/2)]}{|x_0 - d/2|} + \frac{[(x_0 + d/2, y_0 + d/2) + f(x_0 + d/2, y_0 + d/2)]}{|x_0 - d/2|}$$

⊚

ន ことができる。但し、曲母の算出においてはローカルな 点間に挟まれる立体モデル設面を曲線C1(C2)に平滑 化したものと見なして特徴量を算出しているものという は、図32に示すのと同じ区間はと計 (x0, y0)、 f 【0093】以上の式を用いることで、平均曲率、ガウ ス曲率を立体モデルの頃点データから求めることができ (x0-d/2, λ0)、f (x0+d/2, λ0)の関係を持ち、固 る。なお、これらの式においても、倒えば×軸方向に **密標を用いるので×0=0、y0=0である。**

されるとステップ707で現在の空間周波数、即ち、曲 の立体モデル装団の測定点の指定を待つ。測定点が指定 面モード処理用パネル140の空間周波数投示部142 ドのフローチャートにおいて、ステップ705を介し は、まず、ステップ706で使用者によるピューワーで 図31に示す曲面モード処理用パネル140のポイント モード超動ポタン149が操作されると図28の曲面モ **てポイントモード処理へ移行する。 ポイントモード** だ 【0094】(3-5-3)ポイントモード処理 に扱示されている空間周波数の値を取り込む。

【0095】次に、ステップ710で曲面の特徴回が算 出される。 曲面の特徴量を計算する処理を図34のフロ **ーチャートに示す。特徴質の計算は曲面モード処理用バ** まず、プロセッサ10は選択されている特徴量が曲率か **否かを判断する。ここで、曲率が選択されていなければ** 分、平均曲率、ガウス曲率の別に応じて処理を変える。 ネル140の特徴母週択ポタンによって選択される徴

数分が選択されているので、ステップ909へ移行し、

5。そしてステップ910で、曲面モード処理用パネル 140の微分方向選択ポタン147で散定されている方 **基単平面の座標系を特徴量を求める座標系として設定す 句に従って、式の囚を用いて測定点の徴分値を計算す**

いる場合は、まず、ステップ902で適定点における法 る。次に、ステップ906で求める曲率は平均曲率か否 において式句、個、個、個を用いて、測定点におけるガ かが判断される。ここで平均曲率である場合は、ステッ ブ907において式色、G、O、Oを用いて、適定点に 合はガウス曲率が選択されているので、ステップ908 穏ペクトルを求め、ステップ903で求めた法績ペクト ルから図33に示すようなXL YL ZL 座標系を設定す 【0096】一方、ステップ901で曲率が遊択されて おける中均曲率でmを求める。一方、平均曲率でない場 ウス曲率κgを求める。

【0097】上記ようにして曲面の特徴量計算処理が終 わると、ステップ711で曲面モード処型用パネル14 0の針算値表示部148に算出された特徴量を表示して ポイントモード処理を終了する。

\$

(3-5-4) エリアモード処理

エリアモード処理では基準平面へ立体モデルを投影した 場合に投影される各点の立体モデルにおける特徴量を画 **像として殺すものである。具体的には、図35(a)に** 示すようにキャンパスの回紮の位置に対応する基準平面 Hの座標点p、p、pからZ軸方向へ立体モデルXに投 好して得られる立体モデル上の各点(図中の二点鎖級よ දු

特閣平11-134517

際には使用者は基準平面を立体モデルの所留の方向が投 り左側の面上の点)に対し特徴圏を貸出し、当数特徴型 に応じてキャンパスの対応する国殊の遺取を定めること によって、特徴量を画像として図35 (b) のようにキ ャンパスに投示するものである。このモードに移行する 影できるように姿勢を調整し移動させておく必要があ

2 8の曲面モードのフローチャートにおいて、ステップ7 0×480の国寮を配列するように構成してあるものと 『では、まず、ステップ713で現在の空間周波数、即 ち、曲面モード処理用パネル140の空間周波数表示部 142に表示されている空間周波数の値を取り込む。そ 基準平面の姿勢を取り込むと、ステップ715でこの基 軸方向へ立体モデルへ投射することで立体モデル上の点 **単平面のキャンパスの画森位置に対応する座標点から2** の座標を算出する。なお、ここではキャンパスには48 [0098] 図31に示す曲面モード処理用パネル14 0のエリアモード起動ポタン150が操作されると図2 12を介してエリアモード処理へ移行する。エリアモー れから、ステップ714で基準平面の姿勢を取り込む。

ខ្ល 抽出された点の1つずつについて曲面の特徴量計算処理 脱明した図34のフローチャートと同じ処理である。全 として、対応する点における特徴量の絶対値が大きいほ ど小さな輝度値を、特徴量の絶対値が小さいほど大きな 輝度値を設定し、さらに、特徴量の値が正の場合は費色 に負の場合は赤色にというふうに正負に応じた色を与え るRGB値を設定する。マッピングの計算が終わるとス テップ120でキャンパスにマッピングしたデータを設 [0099] 投影点が抽出されると、ステップ716で が行われる。この処理は、ポイント処理モードにおいて て2次元直女平箇上即ちキャンパス平面にマッピングす る。 具体的にはキャンパス平面上の各面気の画索データ 17で各点の特徴型に応じて対応する国殊の遺談を改え ての点に対して特徴曲の弊出が完了すると、ステップ7 示してエリアモードを終了する。

\$ 国際に扱すようにした。だが、これは立体モデルの各項 点を基準平面に投影して各項点の基準平面における対応 [0100]なお、ここでは、キャンパスの国政位員に 対応する基単平面の磨標点から立体モデルへ投射した点 を求め、当該点の特徴量により表される濃淡を対応する 当眩磯淡を用いて各点に囲まれる部分の磯淡を補完して 点を求め、各項点の特徴数から各項点の破淡を鮮出し、 求め表示するようにすることもできる。

チャマッピング処理は、図36に示すように、テクスチ 画像を立体モデル数面に張り付けるものである。テクス マッピングモード処理では立体モデル数面上の各点にお ける特徴量を算出し、当該特徴費に応じた画像を立体モ デル殺面上にテクスチャマッピング処理を行って、当散 【0101】 (3-5-5) マッピングモード処理

ングデータを設定し、これを元に、テクスチャ空間から スチャ空間座標で扱されるテクスチャ形成面とテクスチ 棋)で投される立体モデルX校団との対応を数すマッピ 立体モデル空間へ盛傷変換を行って2のようにテクスチ **→空間に設定されるテクスチャ形成面にAのような立体** モデルXに扱り付けるテクスチャパタンを形成し、テク **トを扱り付ける立体モデル空間の脳標(ビューワー**<u>困</u> ▶を立体モデル数面に形成するものである。 【0102】ここでは、テクスチャ空間斑標として極困 標系を、テクスチャ形成面として蚊面を用いる。テクス チャ形成面として球面を用いるのは、ここでは3次元数 **面上の全体にテクスチャマッピングをするために2次元 国交座標系における平面は適切でないからである。もっ** とも、適切なマッピングを行うならば2次元直交应標系 における平面もテクスチャ形成面とすることができ、そ の他、円筒上のテクスチャ形成団等権々のテクスチャ形 成面を用いることができる。

と極度様の原点は一致するものとし、当数原点は立体形 にある場合は、立体モデルを平行移動させて、原点が立 【0103】極磁標空間の球団と立体モデルとのマッピ ングデータは次のようにして与えられる。今、図37に テクスチャ形成面である球面Sが取り囲んでいるものと デル内部にあるものとする。 もし、 原点が立体モデル外 半倍をrbとしている。また、ピューワー쩦標系の原点 ボナようにピューワー田都体の女体モデルXに対して、 する。この映画はテクスチャ空間において中心を原点、 体モデル内に位置するようにする。 ន

一致させる必要がある。そこで、まず、ピューワー磁体 【0104】マッピングを行うために、まず、困様系を (×, 3, 2)を、 舷風椋 (r, 8, 4)に 変換する。 この変換は次式で与えられる。

[0105]

$$\gamma = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\theta = \begin{cases} \cos^{-1}(Zh) & (y \ge 0) \\ 2\pi - \cos^{-1}(Zh) & (y < 0) \end{cases}$$

$$\phi = \begin{cases} \cos^{-1}(\lambda/r\sin\theta) & (z \ge 0) \\ 2\pi - \cos^{-1}(\lambda/r\sin\theta) & (z < 0) \end{cases}$$

略標を極盛標に変換する。これからマッピングデータは 次のように与えられる。即ち、図37に示すように原点 わる点Pbを、当該立体モデル上の点Paと対応する点と 【0106】この歿数により立体モデルデータの頃点の Oから立体モデルX上の点Paを通る直線が球面Sと交 してマッピングデータを与える。図37に示すように、 ය

きに角度成分8,ながそのまま球面上の対応点のマッピ **つまり、立体モデルデータの頂点を極座標に変換したと** ングデータになる。なお、rbは一定であるので結局は PaとPbはrの値のみ異なり、8,々の値は一致する。 **近める必取は無くなる。**

空間周波数を取り込む。それから、立体モデルの頃点の 1 しずしにして、日国の特徴は平鮮の国が行われる。 に のフローチャートと同じ処理である。全ての処理につい て特徴量の算出が完了すると、ステップ728でテクス 40のマッピングモード起動ボタン151が操作される マッピングモードでも、まず、ステップ722で現在の の処理も、ポイント処理モードにおいて説明した図34 【0107】マッピングモード処理の具体的な動作を以 と図28の曲面モードのフローチャートにおいて、ステ ップ721を介してマッピングモード処理へ移行する。 下に説明する。図31に示す曲面モード処理用パネル1 チャマッピング処理が行われる。

2

ブ1006で頂点以外の面上の画像パタンを頂点に散定 点について、各項点の遺版を距離に応じて狙み付けをし テクスチャパタンがテクスチャ形成面にデータとして形 は、まず、前述したように立体モデルの頂点のピューワ 1004の処理を全ての頂点について終えると、ステッ は、ポリゴンメッシュを構成する頃点に囲まれた固上の て、平均をとることにより算出する。これにより完全な **一路標(必要に応じて平行移動しておく)を極度標に変** 換する。そして、極座概に変換後の各項点の8, 4の2 成分で変せる2次元座標位置に当該頂点の特徴量に応じ ド処理の場合と同様である。また、ステップ1004で **ドューワー座標とと極風線の角度成分間の対応をマッド** ングデータとして保存しておく。 ステップ 1002から 【0108】図38にテクスチャマッピング処理を投す なお、輝度値及びRGB値の設定の仕方は、エリアモー て当該項点位置の輝度値及びRGBデータを設定する。 された画像パタンを用いて補完して求める。具体的に フローチャートを示す。テクスチャマッピング処理で 成されることになる。

を終了する。なお、ここでは立体モデルの各項点とテク スチャ形成面とをマッピングし、各項点の特徴量から得 体モデル数面とをマッピングして対応する立体モデル上 応じた磯波を形成することでテクスチャパターンを形成 を立体モデル装面に張り付けピューワーに装示して処理 られる強波から各頃点に対応する点に囲まれる面のテク スチャパターンを補完することで求めた。だが、これは アクスチャ形成菌の十分に餌かく均穏に強んだ磨様と立 各点に対応するテクスチャ形成面上の点に当数特徴量に [0109] 以上の処理が終わると、マッピングデータ に描づいてデータとして符られているテクスチャバタン の点を求め、求められた点における特徴量を算出して、 するようにしてもよい

S 【0110】以上のような処理により、曲面モードでは

とができる。なお、ここでは図29に示されるように空 を平滑化した曲面と見なして特徴量を算出したが、この 間周波数により得られるdの値に規定される円筒上の範 **困と立体モデル装面との交線に囲まれる立体モデル装面** 衛囲は円筒ではなくd を半径とする球とすることもでき 5。この場合の図32のXLZL平面に対応する図を図3 数値して鮮出し、からに国像として視覚的に表示するこ 立体モデル表面の特徴量を空間周波数を調整しながら、 9に示す。

く、遡定点から立体モデル表面の均等な距離の範囲を特 このようにすると、頂点間の距離のばらつきに係わりな 【0111】図39では、測定点を中心として直径をd とした球(円)と立体モデルとの交点からf(xa,y 0)、f (xb, y0)を求めている。そして、これを用 いて測定点の特徴量を求めるようにすることができる。 数量を算出するためのデータとして用いることができ 【0112】また、エリアモード処理およびマッピング 示したが、これは色を変えたりハッチングやトーンのパ ターンを変えたりすることで視覚的に表示するようにす ることができる。さらに、形状より得られる特徴量とし て、ここでは微分値と曲率を用いたが、これは他の特徴 処理においては濃度を変えることで特徴量を視覚的に表 **量を用いてもよく、例えば、次式で扱されるラブラシア** ンムなどを貸出するようにしてもよい。

[0113] [数11]

【0114】ラブラシアンは3次元におけるエッジの強 さを表す。この他にも、平滑化した曲面を表す多項式の 特定の係数や、曲率等の平均などを特徴量としてもよ

(3-6) 修復モード処理

計算により複数の断面データ(輪郭)を得ることができ る。こうした得た断面データを前記軸方向に3次元空間 に並んて、断回間にポリゴンを発生させると立体モデル 修復する。修復モード処理の基本的な考え方を図40を 立体モデルデータXをある軸方向を法線とする複数の平 面で切断する。すると、前述した切断モード時と同様の データX*を得ることができる。元の立体モデルデータ Xと得られた立体モデルデータX・は切断平面の間隔が **核復モード処理では、立体モデルの欠損部分を自動的に** 用いて説明する。例えば、図40(a)に示すように、 十分に狭ければほぼ同じものと見なすことができる。

\$

【0115】同じように図40 (b) に示すような欠損 のある立体モデルデータXをある軸方向を法線とする複 数の平面で切断すると、やはり複数の断面データを得る ことができる。この際、欠損部分は、切断モードにおけ

(15)

特別平11-134517

やはり断面データを3次元空間に並くて断面間にポリゴ ンを発生させると立体モデルX。が得られる。切断平面 の間隔を十分に小さくとれば、この立体モデルX・はほ ほ元の立体モデルXと同じでしかも欠損部分が修復され 一トにおいて銀分がつなぎ合わさらないことになり閉じ てない断菌と判断することが可能である。そして、この ような閉じていない断面の聞いた部分は輪郭を補完する **る図15 (b) の様分のつなぎ合わせ処理のフローチャ** ことで、閉じた断面に修復することができる。その後、

では、基準平面の2軸方向を切断面の法線方向とし、便 一ド処理へ移行する。図41に修復モード処理の動作を ず、ステップで使用者が設定した基準平面の姿勢の取り 【0116】なお、この手法で出要なのは切断面の法線 方向の取り方であり、欠損部分を適切にスライスできる 用者が適切な方向を設定できるようにしてある。図9の メジャーリング処理のフローチャートにおいて修復モー ト起動ボタン74が操作されるとステップ43の切断モ ような方向に散定することが田野である。そこで、ここ 込みを行う。次に立体モデルの2軸方向の高さを求め、 示すフローチャートを示す。修復モード処理では、ま この高さから切断平面間の間隔を求める。ここでは、 られた高さの1/1000としている。

で断面データを修復する。この修復処理については後に **デルを平面で切断していき断面データを状めていく。** 野 かどうかを判断し、欠担がある場合はステップ1109 【0117】女に、S1105で10巡み臨むつ立体モ **岡データの求め方は断面モード処理で説明したのと同様** である。そして、ステップ1107で求められた断固デ **ータが欠損があるかどうか、即ち阻じてない断面である**

全てについて以上の処理が終わると、ステップ113に 【0118】立体モデルの2軸方向の商さ分の切断固の おいて物復した節国ゲータを含めて断国ゲータをつなぎ 合わせて立体モデルデータを復元して処理を終了する。

D、例えば図42 (a) (b) に示す断面データにおい 40 次に、ステップ1109における断面データの修復処理 について既明する。ここでは断面データの欠損のある部 分近傍の形状のみから断面データの修復を行う。つま (3-6-1) 断国データの移復処国

は欠損部分から随れた部分において大きく形状が異なっ ているので、修復結果もかなり異なったものとなってし て欠損部分は立体モデルにおいて同じ欠損部分の一部で あるとする。もし、欠損部分から離れた箇所を考慮にい まう。一方、欠損部分近傍のみを考慮すると両者はかな hて欠損部分の補完を行うことにすると、(a)(b) り近い倭復結果を得ることができる。

(P0,0 P1,0)の組と、(P0,N P1,N)の組が求め チャートを示す。また、欠損のある防団データの例とし て図44(8)に示すような断面データを体復するもの とする。図44 (a)の断固データは、2本の穀分 (P および点PO,N P1,N間が欠損部分である。まず、ステ ップ1202で結点が最も近い点の観、即ち、欠損部分 【0119】図43に断囲データ**体復処**理を設すフロー 545, 227, PO,0 P1,0&P1, P2, PO,N P 0,0 , P0,1 , ···P0,8) と (P1,0 , P1,1 , ・・・P1,N) より格成されており、点P0,0 P1,0凹 を特成する協成の組を決める。図44 (a) の例では、 1,NをP5、P6と扱しておく。 2

出し、ステップ1204でこの長さを基準に修復のため の基準長さを求める。ここでは、増点から線分の長さの 欠損部分を構成する場点からこの基準扱さだけ儲れた距 【0120】次に、ステップ1203で総分の長さを算 朝にある点を代投点とし、この代数点を適当な補完処理 1/5の長さを修復のための基準扱さとする。そして、 により求める。図44(8)では、代数点として例え I. PO. P3. P4. P6が求められる。

ន

ができる。即ち、点PO、P1、P2、P3が位置ベクトル [0121] それから、ステップ1205で、ステップ 1202で水めた協点の組と、ステップ1204で水め た各階点から得られる代数点を滑らかに通過する曲線を **求める。 ここでは曲穏を求める方法として一般 ブレンデ** の矯成の鑑P1、P2と、この協成から体られる代数点P 3、 P3を当る許らかな曲感は次のようにして求めること として与えられたとして、4点を通る曲線上の函様ペク トルC(t)(0≤t≤1)は一哉/フンドょング诳に イング法を用いる。具体的には、例えば、図44(8) より次式で与えられる。 ខ្ល

9

$$A = \begin{bmatrix} \frac{(1 \cdot \alpha)^2}{\alpha} & \frac{(1 \cdot \alpha) + \alpha \beta}{\alpha} & \frac{-(1 \cdot \alpha)^2 \cdot \alpha \beta}{\alpha} & \frac{\beta^2}{1 \cdot \beta} \\ \frac{(2(1 - \alpha)^2 \cdot 2(1 - \alpha) \cdot \alpha \beta}{\alpha} & \frac{2(1 \cdot \alpha) \cdot \beta(1 \cdot 2 \alpha)}{\alpha} & \frac{\beta^2}{1 \cdot \beta} \\ \frac{-(1 \cdot \alpha)^2}{\alpha} & \frac{-(1 \cdot 2\alpha)}{\alpha} & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

 $[G]^T = [P0 P1 P2 P3]$

$$\theta = \frac{| [td] - [zd] | + | [zd] - [zd] |}{| [td] - [td] | + | [td] - [zd] |} = \theta$$

たも極めて容易に欠損部分を修復することができる。な お、ここでは、切断平面の法線方向を基準平面によりマ シンニング毎の処理により自動的に求めるようにしても よい。また、ここでは、各切断面は同じ法線方向を持つ ようにしたが、各切断面の法線方向は一致させる必要は 【0123】これにより、P1、P2間を滑らかに敷ぐ曲 (c) のように修復されることになる。このように、修 **復モード処理では、立体モデルデータに欠損部分があっ** ニュアルで指定するようにしたが、これは立体モデルの 後、ステップ1206で、全ての、欠損部分の処理が完 する。それから、ステップ1208で復元した点群を含 していればステップ 1207でステップ 1205で求め た曲線上に図44(b)に示すように適当な数点を復元 めて断固の輪郭を再構成することで断固データを修復す **了したか否かが判断され、全ての欠損部分の処理が完了** 娘が図44(b)のように待られることになる。その る。これにより、図44(a)の断面データは図44 必ずしもない。

々に加工し解析することが可能となる。なお、本実施形 **憩では洌定を光学的に読み取ったが、モデラー等で作成** ら構成したが他の形式で立体モデルデータを要現しても 【0124】以上のように本実施の形態に係る3次元形 曲面モード、修復モード等により3次元形状データを模 本実施形態では立体モデルデータをポリゴンメッシュか よい。具体例を挙げれば、ボクセルデータ、複数の輪郭 伏データ処理装置では、切断モード処理、距離モード、 された3次元データを対象にすることもできる。また、 データ、NURBS等のパラメトリック扱現による面デー タ、CADデータ尊がある。

송

[0125]

を發する。即ち、本発明に係る3次元形状データ処理装 50 【発明の効果】以上の説明より本発明は次のような効果

て、仮元手段が修復された断面形状データを用いて、3 形状を複数の平面で切断して複数の断面形状データを得 る。そして、欠損部分抽出手段が前配断面形状データか **置では、断菌生成手段が3次元形状データが表す3次元 欠損部分を補完して断面形状データを修復する。そし 次元形状デークを復元する。**

【0126】このような動作により、一旦、3次元の形 **伏データを自由度の少ない2次元の断面データとしてか** においては容易に欠損部分を検出し、欠担部分を修復す **再び3次元形状データを再現することで、結果として極** めて容易かつ確実に3次元形状データの欠損部分の修復 ることが可能となる。そして、修復された断面を用いて ら欠損部分の修復を行うこととなる。即ち、2次元断固 が行えることになる。

に対する方向を取得し、スライス部が取得した方向を法 を構成する穴部分を多くの断面が含むようにすることが 【0127】また、前記断面生成手段を方向取得部とス ライス部で構成すると、方向取得部が3次元形状データ 3 次元形状データが殺す 3 次元形状を切断して複数の断 **団形状データを得る。このような動作により、方向取得** で欠損部分に対して適切な切断方向を取得すれば、欠損 線ペクトル方向とする互いに平行な複数の平面により、 でき、より修復作業をより確実に行うことができる。

とができるので欠損部分をより滑らかにつなげることが し、輪郭補完部が蟷部算出部で算出された輪郭の形状デ り、欠損部分の近傍の形状のみから欠損の修復をするこ 【0128】それから、前記断面核復手段がを端部算出 部、輪郭補完部により構成すると、蟷部算出部が輪郭の **欠損部分に隣接する所定長さの輪郭の形状データを算出 ータを用いて欠損部分を補完する。このような動作によ** でき、また、計算型を減らすことも可能となる。

特阻平11-134517

(も)の始点と終点に対する通過点を選択した状態を示 始点と終点を選択した状態を示す図であり、(c)は

随を示す図であり、(c)は指定した3点と通る路愺平 国が扱示された状態を示す図であり、(d)は(c)の ている状態を示す図であり、(b)は(a)に扱示され 【図24】(a)はピューワーに立体モデルが投示され ている立体モデルから始点、終点、過過点を指定した状 **基準平面で規定されるキャンパスの国像を示す図であ**

指定した状態を示す図であり、(b)は(a)で指定し (c) は (a) で指定した4点の内の (b) とは異なる 【図26】(4)はピュワー上の立体モデルから4点を た4点の内の3点から待られる路路を示す図であり、

【図25】 経路長資定処理を示すフローチャートであ

【図27】(8)はN点モード時における一のボップア ップメニューを示す図であり、 (b) はN点モード時に おける他のボップアップメニューの一つを示す図であ 3点から待られる経路を示す図である。

【図28】曲面モード処理を示すフローチャートであ

【図29】(a)は空間周波数で規定される範囲に含ま れる曲回を示す図であり、(b)は(a)で示す曲回を 平流化した状態を示す図である。 【図30】空間周波数の基準値計算処理を示すフローチ ケートである。

【図32】(a)は栢い空間周波数に敷定した塩合の特 数量の計算に用いる変数を示す図であり、(b)は低い 空間周波数に設定した場合の特徴量の係数に用いる投数 【図31】曲面モード処理用パネルを示す図である。 ಜ

【図33】曲率の法線により規定される座標系を示す図 をしめす図である。

【図34】曲面の特徴型の計算処理を示すフローチャー トである。

[図36] テクスチャマッピング処理を説明するための 【図35】(8)は基準平面の画案から立体モデルへの 投影を示す図であり、(b)は立体モデルの基単中固か **の投形された領域をキャンパス上に示した図である。** \$

【図37】 直交座標系上の立体モデル数個と極路標系の **映画とのマッピングを説配するための図である。** 図である。

[図38] テクスチャマッピング処理を示すフローチャ

とした場合の特徴量を算出するための変数を示す図であ 【図39】 空間画波数から待られる包旋の簡節を映图内

【図40】(a)は欠損の無い立体モデルを断面データ

ಣ

【図1】 奥施の形御に係る3次元形状データ処理鼓殴の 内部構成を示す機能プロック図である。 図面の簡単な説明】

【図4】 実施の形態に係る3次元形状データ処理装置に (b) (a) の選定対象の立体モデル化したものの一例 を示す図であり、(c)は(b)の部分技大図である。 【図3】立体モデルのデータ構造を示す図である。 |図2] (8) は遊応対像の一般を示す図であり、

り、(b)はピューワー磁標系っを示す説明図である。 【図5】(8)はキャンパス座標系を示す説明図であ おけるディスプレイの表示回面例を示す図である。

【図6】(a)は基準平面を表す図であり、(b)は基 【図7】(a)は基準平面の姿勢変化を示す図であり、 **海平面のデータ構造を示す図である。**

【図8】 実施の形態に係る3次元形状データ処理処理装 (も)は基本中国の移動を示す図である。

【図9】メジャーリング処温を示すフローチャートであ 母のメインのフローチャートだめる。

【図10】メジャーリング処理操作パネルを示す図であ

ន

【図11】 基準物体投示処理を示すフローチャートであ

【図12】基準物体移動・回転処理を示すフローチャー

【図14】切断モード処理を示すフローチャートであ 【図13】回転・移動量入力パネルを示す図である。

【図15】(8)は断面データ計算処理を示すフローチ

ャートであり、(b)は総分のつなぎ合わせ処理を示す フローチャートである。

【図16】交点同士の連結処理を示すフローチャートで

【図17】 線分列の連結処理を示すフローチャートであ

【図18】(8)は基準平面がポリゴンメッシュを切断 する状態の例を示す図であり、(b)は袪増平面とポリ ゴンメッシュとの交点の倒を示す図である。

る交点の倒を示す図であり、(b)は(a)で示す交点 [図19] (a) は一つのポリゴンメッシュを形成され **同士を結んだ状態を示す図であり、(c)は(b)で示** 女協分を連結した状態を示す図である。

5 ための図であり、(b)は切断国の固徴の計算方法を 【図20】(a)は切断面の輪郭長の計算方法を説明す 説明するための図である。

【図21】距離モード処理を示すフローチャートであ

状態を示す図であり、(b)は(a)の節固の輪部から 50 【図23】(8)はキャンパスに断面が投示されている 【図22】 選択用パネルを示す図である。

